GUIDA IN ITALIANO

Suddivisione delle sagome

Suddivisione delle sagome di gradini e riempimenti per la produzione.

Revisione italiana: 29 ottobre 2026


Edizione originale tedesca: 2023

La terminologia italiana è stata uniformata ai termini Compass concordati. Le pagine della guida conservano la numerazione dell'edizione originale: la pagina 1 della guida segue questa nota di revisione.


Le schermate riproducono la versione tedesca dell'edizione originale. I nomi italiani delle funzioni sono riportati nel testo. La revisione linguistica non costituisce una nuova certificazione delle funzioni per tutte le versioni del programma.

Suddivisione delle sagome

Per suddividere le sagome, creare preimpostazioni (**Preimpostazioni -> Suddivisione sagome**) che assegnino automaticamente a ogni taglio di separazione una scanalatura oppure uno schema di foratura (**Schemi di foratura -> Punto di separazione sagome**), vedi immagine.




Per suddividere gradini e riempimenti, **clic destro** sulla relativa sagoma nell'albero delle commesse. Scegliere la preimpostazione per aprire Forma libera.




Nella progettazione a forma libera, disegnare i tagli di separazione con la funzione Linea. Un taglio è definito solo quando ha due punti di intersezione con il componente.

Importante: i tagli di separazione **non** devono intersecarsi.



Dopo aver confermato la progettazione a forma libera (segno di spunta verde), compare un'altra vista per gestire i tagli. Facendo **clic con il pulsante destro** sulla linea di taglio, si possono creare **fori**, **schemi di foratura** o una **scanalatura**. Dopo il salvataggio, la sagoma suddivisa compare nell'albero delle commesse!



© Compass Software 2023