



Compass Software

TASTENKÜRZEL COMPASS SOFTWARE



SCHNELLÜBERSICHT

Tastenkürzel Compass Software

Programmübergreifend

ALT	Shortcuts im Menü sichtbar schalten
ALT + F4	Programm beenden
STRG + A	Alles auswählen
STRG + C	Kopieren
STRG + V	Einfügen
STRG + S	Speichern
STRG + Z	Rückgängig machen (Undo)
STRG + Y	Wiederholen (Redo)
STRG + O	Öffnen
STRG + X	Ausschneiden
STRG + P	Drucken
STRG + L	Sprache wechseln
STRG + U	Aktiviert/deaktiviert die Bruchein-/ausgabe
F1	Hilfe aufrufen
F6	Fenster wechseln bei geteilten Fenstern (Splitframe)
ESC	Abbrechen
ENTF	Löschen

Bäume

+	Baumelement expandieren
-	Baumelement schließen

Fenster (View)

+	Zoom in
-	Zoom out
POS 1	Zoom in Ursprung
ENDE	Zum unteren Ende des Fensters scrollen

Tastenkürzel Compass Software

Messen / Fangfunktion

#	Messen Länge
<	Messen Winkel
STRG + 1	Fang (Endpunkt)
STRG + 2	Fang (Mittelpunkt)
STRG + 3	Fang (Projektion)
STRG + 4	Fang (Schnittpunkt)
STRG + 5	Fang (Tangente an Bogen)
0	Keine Rasterung
1	Raster 0.001 mm
2	Raster 0.005 mm
3	Raster 0.01 mm
4	Raster 0.05 mm
5	Raster 0.1 mm
6	Raster 0.5 mm
7	Raster 1.0 mm
8	Raster 5.0 mm
9, 10	die Zahlen sind jeweils absolut in der eingestellten Einheit, d.h. bei mm wird bei der Taste 9 in cm-Schritten gerastert
STRG + #	Tooltip-Messfunktion umschalten

Konstruktion

STRG + SHIFT + ALT	Modus „sofort speichern“ für BGL ein- / ausschalten
STRG + ALT + Q	eine Ausgabe mit einigen Infos zum Arbeitsbereich (nur für interne Zwecke)
STRG + Linke Maustaste + Layer	bewirkt das gleiche wie alle Ebenen (Layer) ausblenden und nur die angeklickte Ebene (Layer) einblenden
Strg + H	Hilfslinien ein-/ausblenden
Strg + F	Mit Flexijet importierte Fotos ein/ausblenden
Strg + O	Ortbetonkern ein-/ausblenden
<i>Grundriss-Stufenverziehungsmodus:</i>	
G	Im Bereich - Gerade setzen
L	Im Bereich - Lauflinie einteilen
H	Im Bereich - Harmonisch verteilen
U	Im Bereich - Umverteilen
Z	Bemaßung – Umschaltung
<i>Grundriss-Stabverteilungsmodus:</i>	
Z	Zwischeneinteilen – zwei Stäbe

Tastenkürzel Compass Software

Freiformkonstruktion

Zeichnen Bogen + Bild-Auf/Bild-Ab	Der Anfangswinkel des Bogens wird verändert
Zeichnen Strecke/Bogen/Strecke2Punkte + SHIFT	Der Zielpunkt wird auf eine Senkrechte oder Waagerechte begrenzt
Fortsetzen Zeichnen Strecke/Bogen + rechte Maustaste	Es wird zwischen Strecke und Bogen gewechselt
STRG + I	Import
STRG + E	Export
STRG + D	Verschieben an Punkt (Maus)
SHIFT + D	Verschieben (Dialog)
SHIFT + linke Maustaste	Verschieben (Maus)
SHIFT + Pfeiltasten	Verschieben markierter Elemente (Strecke, Bogen, Kreis)
F	Fortsetzen Strecke (Maus)
SHIFT + F	Fortsetzen Strecke (Dialog)
F + A	Fortsetzen Bogen (Maus)
U	Auftrennen (Dialog)
SHIFT + E	Ellipse (Dialog)
SHIFT + N	N-Eck (Dialog)
SHIFT + S	Skalieren (Dialog)
SHIFT + P	Parallelbahn (Dialog)
L	Strecke über zwei Punkte (Maus)
SHIFT + L	Strecke über zwei Punkte (Dialog)
A	Bogen über zwei Punkte (Maus)
SHIFT + A	Bogen über drei Punkte (Maus)
C	Kreis über Mittelpunkt (Maus)
SHIFT + C	Kreis (Dialog)
I	Neuer Punkt (Maus)
SHIFT + I	Neuer Punkt (Dialog)
M	Verändern / Modifizieren
ENTF	Alle markierten Elemente löschen
SHIFT + ENTf	Alle nicht markierten Elemente löschen – Funktion Freistellen
Leertaste (Space)	Automatisch Verlängern (markierte Element)
Rückstelltaste (Back Space)	Schnittpunkte kürzen (markierte Element)

Tastenkürzel Compass Software

Formulare

F5	Aktualisieren / Neu Berechnen
Bild rauf	Seite vorwärts
Bild runter	Seite rückwärts

Sauger (View)

SHIFT + linke Maustaste	Halter drehen in der Saugerpositionierung
-------------------------	---